

個別施設計画参考様式(案)

1. 施設概要

施設名称	事業実施期間(供用開始年度)	管理者	路線名(架橋河川名等)	造成事業	施設の場所	
白潟橋	S62	伯耆町	二部東農道	不明	西伯郡伯耆町二部	
適用基準(道路橋示方書)の年度	設計荷重	緊急輸送道路指定の有無	特記事項(※現況規制の有無)			
不明	不明	無	不明			
施設規模	橋長(支間長)	全幅員(うち歩道)				
	27.3(13.62/13.62)	3.8(-)				
	上部工型式	使用鋼材	塗装の有無	支承型式	落橋防止装置の有無	
	プレテン床版	一	無	ゴム支承	無	
	橋台工型式	基礎形式	橋脚工型式	海岸からの距離(km)		
	逆T式橋台	不明	T型橋脚柱小判型(RC)	17km		
	道路付属物、占用物件					
	高欄種別:ガードレール					

2. 施設の状態

調査内容	【R7.7.2調査】 点検調査一式
調査結果	【R7.7.2調査結果】 ・主桁に剥離、鉄筋露出、漏水及び遊離石灰が発生している。A1側の上流側側面には幅5.0mmのひび割れが発生している。 ・橋台に伸縮装置からの漏水が見られる。 ・P1橋脚に幅1.0mmのひび割れ、漏水が見られる。
劣化原因等の推定	経年劣化による

3. 長寿命化対策概要

点検計画等を含む管理方針	①5年に1回の定期点検を行う。 ②伸縮装置部、排水施設の清掃等維持作業を行う。
対策の予定期(案)	
対策費用(概算見込)	

	R8	R9	R10	R11	R12
対策費用(長寿命化)(百万円)					2
対策費用(更新)(百万円)					
点検計画	巡視	巡視	巡視	巡視	定期点検
	R13	R14	R15	R16	R17
					2
	巡視	巡視	巡視	巡視	定期点検