

令和5年度 伯耆町通学路の合同点検の実施結果一覧

地図番号	学校区ごと番号	道路名・場所	道路管理者等	具体的な危険状況と要望	要望校 該当校	実施日	実施結果(各部署の対応等)
1	岸本小R5-1	【林ヶ原】 西伯郡伯耆町清原239	町	家の塀がカーブしていて歩行者の確認がしづらい、両路肩に用水路がある	岸本小学校	7月31日	【地域整備課】道路の構造上(道路幅が狭い、家の塀は個人の持ち物である、カーブミラーを設置するには視距が足りない)道路管理者で対応は難しいです。また、用水路の管理の都合上蓋が無いほうが良いと認識しております。
2	岸本小R5-2	【吉定】 西伯郡伯耆町吉定463	町	トンネル出入り口は車の通行もあり、視界が悪い	岸本小学校	7月31日	【教育委員会】児童へ安全指導を行います。
3	岸本小R5-3	【伯耆ニュータウン】 西伯郡伯耆町岸本146-2周辺	県	広範囲に民家や防犯灯がなく、日没後は危険である	岸本小学校	7月31日	【県土整備局】県土整備局で防犯灯を設置することはできません。集落等で防犯灯が設置したい場合は、県土整備局へ許可申請をしてください。 【総務課】防犯灯の設置主体は集落になります。設置の補助金もありますので、該当の集落へ相談をしてください。
4	岸本小R5-4	【大寺】 国道181号線沿い 西伯郡伯耆町大殿1089-3	県	国道181号線からローソン伯耆大殿店に勢いよく進入する車両があり危険	岸本小学校	7月31日	【県土整備局】注意喚起の表示は既にされており、新たに設置できるものはありません。 【企画課】通学路等の表示看板が設置できないか検討します。 【教育委員会】自動車の侵入スピードを落とさせる有効な手段がみつからない状況です。児童には安全指導を行います。
5	岸本小R5-5	【殷河内】 西伯郡伯耆町大殿634付近	町	道路幅員が狭いうえに側溝にふたがない、「ゆっくり」の道路標示が消えかかっている、国道181号線への車両の抜け道となっている	岸本小学校	7月31日	【地域整備課】「ゆっくり」の道路の表示の塗り替えを検討します。
6	岸本小R5-6	【田園町】 西伯郡伯耆町大殿	町	坂道のため、車両のスピードが速くなりがち、路側の側溝にふたがかかっていない	岸本小学校	7月31日	【地域整備課】「ゆっくり」の減速表示の設置を検討します。また、水路の蓋掛けについては構造上問題があるため、今後検討します。
7	岸本小R5-7	【殷河内】 西伯郡伯耆町大殿491-5	町	側溝に蓋がないこと、減速せず侵入する車両がある	岸本小学校	7月31日	【地域整備課】水路の蓋掛けについては構造上問題があり、また、用水路の管理の都合上蓋が無いほうが良いと認識しております。外側線・「ゆっくり」の表示の塗りなおしを検討します。
8	八郷小R5-1	【真野】 八郷小学校前	町	最寄りの横断歩道が遠く、速度の速い車が通る道を児童が移動するのに危険	八郷小学校	7月31日	【教育委員会】安全指導を行います。 【黒坂警察署】近くに横断歩道があり、接近して横断歩道は設置できません。既存の横断歩道を利用してください。
9	八郷小R5-2	真野別れバス停	町	真野別れバス停に壊れたベンチが放置してある。	八郷小学校	7月31日	バス停の管理者が決まれば、管理者に状況を伝えます。
10	八郷小R5-3	【真野】 町道吉定小原線沿い	町	カーブが多い上に坂道でスピードが出ている車が多く危険	八郷小学校	7月31日	【企画課】通学路の表示を設置します。
11	八郷小R5-4	【真野】 真野集落地内	町	真野集落地内をかなりのスピードで通行する車両があり危険	八郷小学校	7月31日	【地域整備課】「ゆっくり」の道路の表示の設置を検討します。
12	溝口小R5-1	【大平原】 伯耆町大平原(上野)集会所付近	町	「トマレ」道路標示消えかけ	溝口小学校	8月4日	【地域整備課】道路標示の塗りなおしを検討します。
13	溝口小R5-2	【溝口】 伯耆町溝口746番地付近	町	路側帯なし・白線なし	溝口小学校	8月4日	【地域整備課】現在、町道溝口中央線改良工事を実施中です。来年度以降に要望箇所を含めた白線の設置を行います。
14	溝口小R5-3	【莊】 伯耆町莊55番地43付近	町	カーブミラー下表示の老朽化	溝口小学校	8月4日	【地域整備課】老朽化したカーブミラー下の表示を撤去してよいか、区長に確認します。(撤去後の表示の新規設定が地域整備課ではできないため)
15	溝口小R5-4	【長山】 伯耆町長山266番地3付近	町	カーブミラーのくもり、表示の老朽化	溝口小学校	8月4日	【地域整備課】カーブミラーの再設置を検討します。ただし、設置箇所について改めて協議をお願いします。
16	溝口小R5-5	【福島】 伯耆町福島入口バス停付近	県	カーブの見通しの悪さ・除草の必要性	溝口小学校	8月4日	【県土整備局】年に数回草刈りをしています。伸びがひどいときは連絡をもらえばできるだけ対応します。
17	溝口小R5-6	【莊】 伯耆町莊789番地1付近	町	「トマレ」道路標示消えかけ、止まれ標識なし	溝口小学校	8月4日	【地域整備課】道路標示の塗りなおしを検討します。 【黒坂警察署】止まれ道路標識の設置を検討します。
18	岸本中R5-1	【上細見】 国道181号線沿い 上細見バス停付近	県	国道181号線にある上細見信号(点滅)は横断歩道があり細見バス停利用生徒が横断するが、道路が直線で車のスピードが早く、信号無視もみられる。歩行者が車にはねられかけたこともあり、何らかの看板または赤色灯等の設置等ドライバーの注意喚起をして欲しい。	岸本中学校	-	【教育委員会】昨年度に合同点検を実施した場所です。新たに対策できることがなく、引き続き生徒への安全指導を行います。 【黒坂警察署】引き続き取り締まりの強化をします。