

令和4年度 伯耆町通学路の合同点検の実施結果一覧

地図番号	学校区ごと番号	道路名・場所	道路管理者等	具体的な危険状況と要望	要望校 該当校	実施日	実施結果(各部署の対応等)
1	岸本小学校R4-1	伯耆町上細見バス停 国道181号線沿い	県	押しボタン信号はあるが、車道側の信号が赤になっても、信号無視をして通過する車が多く危ない。大人が毎日つきそっているが、1週間のうちで信号無視がない日はない。歩行者の安全を確保する対策をお願いしたい。	岸本小学校	8月2日	【黒坂警察署】取り締まりを強化します。
2	岸本小学校R4-2	伯耆町岸本(ニュータウン入り口)	町	外灯は数か所あるがあまり明るくない。坂をあげるまでは住宅がなく、特に暗くなると防犯面でも心配である。外灯がついていないところもあるので点検や増設をお願いしたい。防犯カメラ設置等検討できないか。	岸本小学校	-	【総務課】検討します。
3	岸本小学校R4-3	伯耆町大殿 国道181号線秋田商店前交差点	県	児童の登校時に車の往来が多い。しかし、一部歩道が未整備のため、路面に段差があり、車道と歩道の境界もわかりづらい状況である。歩行者の安全確保を図っていく上でも、歩道と車道を区別するなどの改修をお願いしたい。	岸本小学校	8月2日	【県土整備局】白線が消えて車道の区別がつかないところは白線の引き直しをします。 【学校・教育委員会】既存の横断歩道を利用するよう指導します。
4	岸本小学校R4-4	伯耆町大殿(スカイタウン) 町道殿河内1号線	町	減速の表示はあるが速度の速い車が多くて危険である。また、坂になっているため、前方から車が来ることに子どもの目線からは気づきにくい。坂をのぼってくる車からは、目線が上にあるので子どもに気づきやすいが、下ってくる車からは子どもに気づきにくい。速度規制の検討をお願いしたい。	岸本小学校	8月2日	【地域整備課】すでに減速の表示があり、さらに坂道なので新たに看板を設置する効果的な場所がありません。歩行者用の白線を引いて歩行者の安全を確保します。
5	八郷小学校R4-1	伯耆町番原 町道	町	ガードパイプに腐食があり、損壊の危険あり	八郷小学校	-	【地域整備課】検討します。
6	八郷小学校R4-2	伯耆町久古 町道	町	児童が登校時にこの横断歩道を利用するが、安全確保のため横断旗を設置してほしい。→横断歩道注意の啓発看板の設置に変更。	八郷小学校	-	【企画課】横断歩道ありの表示を設置します。
7	八郷小学校R4-3	伯耆町久古 町道	町	児童が登校時にこの横断歩道を利用するが、安全確保のため横断旗を設置してほしい。→横断歩道注意の啓発看板の設置に変更。	八郷小学校	-	【企画課】横断歩道ありの表示を設置します。
8	八郷小学校R4-4	伯耆町久古 町道	町	児童が登校時、この横断歩道を利用する。横断旗が古くなっているため新調してほしい。	八郷小学校	-	【企画課】横断旗設置済。
9	八郷小学校R4-5	伯耆町真野 町道八郷小学校前	町	通学路の側溝に蓋がないため、児童が落下する危険があるので、対策をお願いしたい。	八郷小学校	-	【地域整備課】検討します。
10	溝口小学校R4-1	伯耆町溝口422番地2付近 溝口保育所入口	町	登校時の車(保育所送迎)の増加と見通しの悪さ。こども用のカーブミラーの設置をお願いしたい。	溝口小学校	8月18日	【学校・教育委員会】歩行者用のカーブミラー等の新たな設置は難しい場所です。児童の白線内の通行や安全確認を随時指導します。
11	溝口小学校R4-2	伯耆町溝口200番地2付近、 溝口281番地2付近 町道	町	白線が消えかかっているため、白線を引いてほしい。	溝口小学校	8月18日	【地域整備課】白線を引きます。
12	溝口小学校R4-3	伯耆町大江 (国道181号点滅信号付近)	県	歩道と側溝との高低差があり、児童が落下する危険があるので、対策をお願いしたい。	溝口小学校	8月18日	【県土整備局】落下防止の柵の設置を検討します。
13	溝口小学校R4-4	伯耆町宮原177番地1 町道	町	側溝が古くなり、道がたがたしている。蓋がずれ、間が広いところもあるため補修していただきたい。	溝口小学校	8月18日	【地域整備課】蓋の更新を検討します。
14	溝口小学校R4-5	伯耆町三部バス停付近 町道	町	カーブの見通しの悪さ。登校時の横断の際、緩やかなカーブとなっているため見通しが悪い。注意喚起する表示をお願いしたい。	溝口小学校	8月18日	【企画課】横断歩道ありの表示を設置します。
15	岸本中学校R4-1	伯耆町大殿1113 国道181号線秋田商店前交差点	県	出会い頭の事故が多発。 横断歩道が通学路になっており、信号待ちの生徒が巻き込まれる心配がある。道路上に「止まれ」の表示なし。	岸本中学校	8月2日	【県土整備局】白線が消えて車道の区別がつかないところは白線の引き直しをします。 【学校・教育委員会】新たな対策をするのが難しい場所です。信号待ちのときも、安全を十分確保するよう指導します。
16	岸本中学校R4-2	伯耆町大殿127 町道	町	空き家の樹木が道にはみ出している。	岸本中学校	8月2日	【総務課】検討します。

令和4年度 伯耆町通学路の合同点検の実施結果一覧

地図番号	学校区ごと番号	道路名・場所	道路管理者等	具体的な危険状況と要望	要望校 該当校	実施日	実施結果(各部署の対応等)
17	岸本中学校R4-3	伯耆町岸本299 国道181号線沿い岸本バス停付近	県	脇道から国道に出る車が一時停止場所を守らず、飛び出してくるので危険。スピードも早い。	岸本中学校	8月2日	【県土整備局】歩道にポールを設置します。 【企画課】一時停止の注意喚起表示を設置します。
18	岸本中学校R4-4	伯耆町久古1044番地1 県道326号線沿い	県	大山SICから植田正治美術館交差点までの路肩が狭い。朝夕は交通量も多く危険。	岸本中学校	8月2日	【県土整備局】歩道の設置に向けて検討します。
19	八郷小学校R4-6	伯耆町大原 町道吉定大原線	町	真野集落から大原集落に向けて途中で歩道がなくなる。大原集落まで歩道を設置してもらいたい。	八郷小学校	-	【地域整備課】歩道設置若しくは路肩改良等を検討します。
20	溝口中学校R4-1	伯耆町溝口・長山 町道中学校線	町	溝口分庁舎付近の踏切から溝口中学校にかけての坂に歩道がなく危ない。	溝口中学校	-	【地域整備課】歩道設置若しくは路肩改良等を検討します。
21	二部小学校R4-1	伯耆町畑池 町道畑池線	町	県道日野溝口線から畑池公民館に向けて歩道がなく危ない	二部小学校	-	【地域整備課】歩道設置若しくは路肩改良等を検討します。