

令和6年度 伯耆町通学路の合同点検の実施結果一覧

地図番号	学区区ご番号	道路名・場所	重点	道路管理者等	具体的な危険状況と要望	要望校 該当校	実施日	実施結果(各部署の対応等)
1	岸本小R6-1	【リバータウン】 伯耆町遠藤集落およびそば井田農園付近	重点	県道	道路が狭く、歩行者と車両のすれ違いが危険。通学路も長いことから、県道に信号機の設置と通学路の変更を希望。	岸本小学校	2024.7.25	【黒坂警察署】信号機の設置について検討
2	岸本小R6-2	【上細見】 伯耆町上細見バス停	重点	国道	R4年に新規箇所として報告したが、速度超過の車が依然として多い。過去に近隣で事故が発生しており、バス停車帯・ガードレールの設置を希望したい。	岸本小学校	2024.7.25	車道、歩道を分離してあり、かつバス待合所もあるため、児童が比較的安全に待つスペースは確保されている。 【岸本小学校】 バス待機のしかた等について、児童に安全教育を実施 【県土整備局】 バス停車帯の設置について検討 【企画課】バス運転手へ停車時に早めのハザード点灯を行うこと等、安全運転について改めて周知を行う。
3	岸本小R6-3	【林ヶ原】 伯耆町清原239	重点	市町村道	カーブのため、車から歩行者が確認しづらく、飛び出しの危険もある。	岸本小学校	2024.7.25	【教育委員会・岸本小学校】 通学路の変更も検討する(除雪等の対応もあるため留意)
4	岸本小R6-4	【吉定】 伯耆町吉定463	新規	国道	トンネルの壁に視界が遮られ、バス停を利用する児童が見えにくい。	岸本小学校	2024.7.25	【岸本小学校】バス停を利用後は、左側通行をするよう児童に安全教育する。 【企画課】「通学路注意」等の簡易看板を岸本小学校に提供する。
5	岸本小R6-5	【駅前】 伯耆町吉長23-9付近	新規	県道	歩行者からも車からも見えづらく、信号機が必要。	岸本小学校	2024.7.25	【黒坂警察署】 既設の信号機との距離がなく、新規の信号機の設置は困難。 【教育委員会・岸本小学校】歩道及び信号機がある国道側を通学路とできないか検討する。
6	岸本小R6-6	【伯耆ニュータウン】 伯耆町岸本951-45付近	新規	県道	カーブの後、坂を上りきったところに横断歩道があり、気づきにくい。飛び出し注意や停止線が消えかかっている。	岸本小学校	2024.7.25	【地域整備課】塗り直し実施(今年度若しくは来年度)。
7	岸本小R6-7	【スカイタウン】 伯耆町大殿 スカイタウン付近	新規	市町村道	ミラーがないため、田んぼ道から出てくる歩行者に気づきにくい。	岸本小学校	2024.7.25	【岸本小学校】目視可能な状況であり、田んぼ道から出るときは、一旦停止をするよう児童に安全教育する。
8	岸本小R6-8	【役場前交差点】 伯耆町役場前交差点付近	重点	国道	急な階段で、段差が短くステップの幅も狭い。柵が片方にあるが積雪時は滑りやすく危険。	岸本小学校	2024.7.25	【県土整備局】手すりを反対側にも設置する。
9	八郷小R6-1	【真野】 伯耆町真野971	重点	市町村道	番原方面から八郷小学校へ向かう際、小学校手前の横断歩道付近は上り坂で、かつ緩やかなカーブとなっており、見通しが悪い。カーブを抜けると同時に小学校の体育館が目に入り、小学校手前の横断歩道となる。スピードを出している車も多く危険な場所である。そのため制限速度も30kmとなっているが、スピードを落としている車もさほど見かけない。そのため、小学校正門付近に押しボタン式信号機、横断歩道の設置、「学童注意」の道路上白文字の塗りなおし、近くに小学校があることをドライバーに認知させる看板等の設置をお願いしたい。	八郷小学校	2024.7.25	【地域整備課】塗り直し実施(今年度若しくは来年度)。横断歩道設置希望箇所まで歩道を延長できないか検討。 【黒坂警察署】押しボタン式信号機の設置は難しい。歩道設置が可となった場合は横断歩道を移転できるか検討。 【教育委員会・八郷小学校】体育館前の敷地に看板等設置できないか検討。
10	八郷小R6-2	【真野から番原】 町道	新規	市町村道	番原から八郷小学校へ向かう通学路は連続したカーブが多く、近くに学校があることに気づきにくい。注意喚起の看板等の設置をお願いしたい。	八郷小学校	2024.7.25	歩行者と自動車とが完全分離の道路となっているため、歩行者の安全は図られている。 【企画課】「通学路注意」等の簡易看板を八郷小学校に提供する。
11	二部小R06-1	【三部】 鳥取県西伯耆町三部479近くの横断歩道	新規	県道	横断歩道を渡る際、車が止まってくれないことが多い。(道路交通法第38条第1項)	二部小学校	2024.7.24	【県土整備局】横断歩道ありの看板の設置を検討。
12	溝口小R6-1	【貴住】 伯耆町貴住7番地付近 溝口中学校近く階段	重点	市町村道	階段や手すりが老朽化し、安全面が心配。	溝口小学校	2024.7.24	該当の道は通学路として使用していない。 【教育委員会・溝口小学校】通学路として通行しない。溝口中学校にも周知。
13	溝口小R6-2	【大平原】 伯耆町上野760付近カーブ ミラーのあう交差点・通り(大平原)	新規	市町村道	道路端が谷や溝になっていて、端を歩けない。見通しが悪い。	溝口小学校	2024.7.24	【教育委員会・溝口小学校】通学路の変更ができないか検討。 【地域整備課】柵等の設置を検討。
14	溝口小R6-3	【溝口】 伯耆町溝口483番地溝口駐在所付近	新規	市町村道	歩道に木がはみ出して、歩行が困難。空き家回りの木草は不審者等の隠れ場所になりかねない。	溝口小学校	2024.7.24	【地域整備課】歩道にはみ出している木を切ってもらおう、住民に依頼。 【教育委員会】空き家については、総務課に対応を依頼。
15	岸本中R6-1	【口別所】 伯耆町口別所	新規	国道	歩道脇の雑草が春～秋にかけて茂り歩道まで伸びており、自転車や歩行者の通行を妨げている。	岸本中学校	2024.7.24	【県土整備局】除草を実施する。(2学期始業式前)
16	岸本中R6-2	【リバータウン】 伯耆町吉長	新規	県道	信号のない横断歩道で、登下校の時間帯に交通量が多く、危険。	岸本中学校	2024.7.24	NO.1と同じ